


由一个或者是多个中间真空模块就可以组成GVMM多功能真空发生器，这样，就形成了一个模块真空系统，结构紧凑，尺寸小，重量轻。

标准的真空模块系统由6个中间模块装配而成，使用螺纹杆可以装配更多的中间模块。



组合样例1

N°	型号	B
1	GVMM 3-7	20
2	MI 10-14	25
3	MI 3-7	20

总长L=65

建议使用螺栓组件型号: 00 KIT GVMM 02


订购实例

发生器GVMM3

中间模块MI10

中间模块MI10

不锈钢螺纹杆型号: 00KIT GVMM02



组合样例2

N°	型号	B
1	GVMM 10-14	25
2	MI 3-7	20
3	MI 10-14	25

总长L=70

建议使用螺栓组件型号: 00 KIT GVMM 03

订购实例

发生器 GVMM10

中间模块MI3

中间模块MI10

不锈钢螺纹杆型号: 00 KIT GVMM03



不锈钢螺纹杆型号

型号	L
00 KIT GVMM 01	45 - 50
00 KIT GVMM 02	60 - 65
00 KIT GVMM 03	70 - 75
00 KIT GVMM 04	80 - 85
00 KIT GVMM 05	90 - 95
00 KIT GVMM 06	100 - 105
00 KIT GVMM 07	110 - 115
00 KIT GVMM 08	120 - 125
00 KIT GVMM 09	130 - 135
00 KIT GVMM 10	140 - 145
00 KIT GVMM 11	150 - 155

