

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ ПРИСОСОК И РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Резина подвержена естественному старению, что означает, что материал может со временем испортиться из-за неправильных условий хранения.

Соблюдение следующих рекомендаций по хранению позволит поддерживать свойства присосок и резиновых изделий в течение длительного времени без изменения их химических/физических/механических характеристик.

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к следующим проблемам:

- Преждевременная порча
- Чрезмерное затвердевание или размягчение
- Перманентная деформация или другие поверхностные повреждения.

ХРАНЕНИЕ

Для предотвращения преждевременной порчи присосок или других резиновых компонентов рекомендуется, чтобы:

- резиновые компоненты хранились в темном месте, позволяющем избежать воздействия солнечных лучей или искусственного света на изделия;
- температурный режим в месте хранения был в диапазоне от 15°C до 25°C;
- влажность в месте хранения не превышала 65%;
- изделия не подвергались нагрузкам или механическим напряжениям во избежание перманентной деформации;
- изделия не контактировали с грязью, пылью или жиром;
- изделия не находились на хранении длительное время. Следите, чтобы продукция на складе была недавней.

ВЫЦВЕТЕНИЕ

На поверхности присосок или резиновых компонентов может появляться беловатый налет, этот эффект называется «выцветанием». Это абсолютно нормальное явление поверхностного цветения резины, которое свидетельствует о защитном эффекте от воздействия атмосферного озона и от старения химической смеси. Налет сохраняет химико-физические характеристики резины, и поэтому выцветание следует рассматривать не как дефект, а как свидетельство качества смеси.

Присоски можно помыть водой и нейтральным моющим средством, если выцветание является недопустимым из эстетических соображений.

Примечание: приведенные выше рекомендации относятся к стандарту ISO 2230 о хранении резиновых изделий.