




## 模块化真空系统的组建

具有一个或多个中间模块的GVMM多功能真空发生器可构成一个模块化真空系统，具有外形紧凑、重量轻、体积小特点。

标准的真空模块最多可以组装6个真空单元，但用螺纹杆代替螺钉，就可以装配更多的真空单元。

3D图可到网站vuototecnica.net上查阅



组合示例 1

编号	型号	B
1	GVMM 3 - 7	20
2	MI 10 - 14	25
3	MI 3 - 7	20

总长 L= 65

所需螺钉套件: 型号 00 KIT GVMM 02



订购示例:

1个 GVMM 3 发生器

1个MI 10中间模块

1个MI 3中间模块

1个00 KIT GVMM 02不锈钢螺钉套件



组合示例 2

编号	型号	B
1	GVMM 10 - 14	25
2	MI 3 - 7	20
3	MI 10 - 14	25

总长 L= 70

所需螺钉套件: 型号 00 KIT GVMM 03


订购示例:

1个 GVMM 10 发生器

1个MI 3中间模块


1个MI 10中间模块

1个00 KIT GVMM 03不锈钢螺钉套件



不锈钢M5螺钉套件

型号	L
00 KIT GVMM 01	45 - 50
00 KIT GVMM 02	60 - 65
00 KIT GVMM 03	70 - 75
00 KIT GVMM 04	80 - 85
00 KIT GVMM 05	90 - 95
00 KIT GVMM 06	100 - 105
00 KIT GVMM 07	110 - 115
00 KIT GVMM 08	120 - 125
00 KIT GVMM 09	130 - 135
00 KIT GVMM 12	140 - 145
00 KIT GVMM 11	150 - 155



换算: N (牛顿) = Kg x 9.81 (重力); 1英寸 = 25.4mm; 1磅= 453.6克 = 0.4536千克